


Шаг 3. Установка кронштейнов для полок ЛДСП

1. Определите тип кронштейнов:

с отверстием - для установки
полок и держателя штанги



без отверстия- для установки полок







Схема установки кронштейнов



Установка кронштейнов
в крайние направляющие



Установка кронштейнов в
центральную направляющую
(для моделей В-102,103,104)




Установка кронштейнов
в крайние направляющие


2. Установите кронштейны в пазы направляющей (см.схему) под углом 75°

Шаг 4. Установка держателей штанги

Схема установки держателей штанги



Установка держателя
штанги в крайние
направляющие



Установка держателя
штанги в центральную
направляющую


Шаг 5. Установка полок ЛДСП

1.Установите полку на кронштейны, как
показано на рисунке,заранее выставив
направляющие на нужную ширину

2.Зафиксируйте полку на
кронштейнах с помощью
саморезов и повторите
действия для всех остальных
полок




Важно: полка устанавливается с
небольшим зазором от
направляющей.Это необходимо
для того,чтобы в дальнейшем вы
могли снять полку вместе с
кронштейнами и установить ее на
желаемой высоте




Шаг 6. Установка штанги

1.Установите штангу в
держатели.
Для систем с 2-мя и более
секциями используйте
соединитель для
наращивания длины
штанги.
2. Установите заглушки



Шаг 7. Завершающий этап



Проверьте
уровнем
положение
конструкции.
Отметьте места
установки
дюбелей через
отверстия в
направляющих.

Сдвиньте полки с кронштейнами в сторону.
Установите дюбели.
Верните конструкцию на место и закрепите.